



Rapport etter brannalarm 17. oktober 2017

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling
Mindre korrigeringer utført av POA 06.04.16

Dato: 05.01.17

Erstatter: Skjema av 10.10.05

Bakgrunn

Brannalarm ble utløst i Administrasjonsbygget

Bygg/enhet(er): Administrasjonsbygget,
ePhorte: 2016/4336

Dato: 05.01.17

Gjeldende beredskapsplan (evakueringsplan): Evakueringsplan for Administrasjonsbygget-
23.01.2012

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	X		Hvor virket det ikke:
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	X		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker el.l. tilfredsstillende?	X		Hva virker ikke:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	X		Hovedinngang SØR Evakueringstid: ble ikke notert
Fungerte rapportering til møteplass?	X		
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	X*		Kontaktperson: Tlf

Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes:

Hendelsesforløp:

Brannalarm ble utløst klokka 10.17.

Bygget ble evakuert. Alarmen stoppet etter 7 minutter

Brannvernleder slo av alarmen og hindret uttrykning fra brannvesen da årsak ble kjent

Årsak:

Sveisearbeid i 1. etg utløste brannalarmen.

Observasjoner:

Evakueringen av bygget og rapportering til evalueringsleder gikk raskt og uten problemer.

Konsekvenser:

Tiltak

Dato 17.10.17 Evakueringsleder: Hanne Foshaug

Kopi sendes til: Brannvernleder, vara evakueringsansvarlig, og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn