

Angående punktavsug ved bygg- og anleggslaboratoriet , UiT Narvik april 2017

Eirik Gjerløw

Betonglab (D3080:

Lite avsug:

Dette avsuket er feilplassert i forhold til arbeidsbenken og har kort rekkevidde på innsug (20-30 cm)



Stort avsug: Ligger for langt fra støvende utstyr, hadde vært bedre å plassere det meir sentralt i rommet for å dekke større arealer.



Sikterom (D3100)

Avtrekket virker dårlig da det ikke er noe inntak for luft til rommet, det blir undertrykk og hylér i døren. Rapport fra Hemis viser også for høye støvverdier når det gjøres sikting.



Bygg- & anlegslab (D3090)

Trenger punktavsug til arbeidsbordet, her utføres det en del støvende arbeid og rapport fra Hemis viser for høye støvverdier når det utføres støvende arbeider.