

Rapport Evakueringsøvelse
Driftssentralen

Dato: 27.10.2020

Brannklokker satt på kl 12:00, alle ute 12:03.

Alle evakueringssoner ble kontrollert, alle evakuerte møtte på oppsamlingsplass.

Anmerkninger	Ansvarlig for utbedring
Brannjør fra Driftssentral til kulvert slapp ikke på magnet ved utløst alarm	Drift/prosjekt
En brannjør på pauserom ble blokkert av stol	Evakueringsvakter

Magnus Voldsund
Evakueringsleder
Avdeling for bygg og eiendom