

# Målerapport

Sporfilm kode	Målestart dato	Måleslutt dato	Rom	Etasje	Radonkons. [ Bq/m3 ]	Tilfeldig feil [ % ]	Årsmiddel [ Bq/m3 ]
253339	29.10.2013	29.01.2014	TILFLUKTS ROM	1	8	50	6
253357	29.10.2013	29.01.2014	1322 KONTOR	1	16	25	12
253365	29.10.2013	29.01.2014	1312 KONTOR	1	38	12	29
253368	29.10.2013	29.01.2014	1207 AVD	1	23	17	18
253369	29.10.2013	29.01.2014	1308 KONTOR	1	18	25	14
253373	29.10.2013	29.01.2014	1319 KONTOR	1	19	22	14
253378	29.10.2013	29.01.2014	1305 KONTOR	1	5	90	4
253379	29.10.2013	29.01.2014	1315 KONTOR	1	11	40	8
253380	29.10.2013	29.01.2014	1205 LESESAL	1	5	90	4
253381	29.10.2013	29.01.2014	1204 FORB.	1	5	90	4
253385	29.10.2013	29.01.2014	1100 DRIFTKONTOR	1	17	25	13
253386	29.10.2013	29.01.2014	1403 KONTOR	1	7	60	5
253389	29.10.2013	29.01.2014	1318 S. LAB	1	5	90	4
253392	29.10.2013	29.01.2014	1405 LAB	1	5	90	4
253394	29.10.2013	29.01.2014	1206 KOLL.	1	5	90	4
253398	29.10.2013	29.01.2014	1107 MIKROSKOPI LA	1	5	90	4
253399	29.10.2013	29.01.2014	1317 KONTOR	1	18	25	14
253400	29.10.2013	29.01.2014	1106 KONT VED SERV	1	9	40	7
253406	29.10.2013	29.01.2014	1203 LAB/ KURSSAL 3	1	5	90	4
253407	29.10.2013	29.01.2014	IKKE OPPGITT		5	90	4
253409	29.10.2013	29.01.2014	1105 KONT	1	11	40	9
253417	29.10.2013	29.01.2014	1402 MIKROSKOPE	1	13	35	10
253419	29.10.2013	29.01.2014	1102 RESEP.	1	18	25	14

## Merknader Remarks

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.