



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGSØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Øvelsen besto av en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen besto av en nøye gjennomgang av rutinene ved brann i forkant av den praktiske delen. Den praktiske delen var en planlagt utløsning av alarmer for å sjekke om brannalarmen, nødutganger og annet fungerer som det skal, i tillegg til å sjekke om tiltakene som skulle utbedres etter øvelsen 28. mai 2020 var utbedret.

Bygg/enhet(er): Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Øvelsesdato: 14.12.2020

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?	x		Øvelsen var varslet for de som var tilstede.
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?		x	Hvorfor/hvorfor ikke: Dette var en varslet øvelse, med gjennomgang av evakueringsrutiner, nødutganger og slukkeutstyr ved Polarmuseet.
Er alle med på øvelsen?		x	<input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet (se under*) <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	x		Hvor virket det ikke:
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	x		
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	x		Forrige øvelse ble det oppdaget at porten på kaiområdet krevde nøkkel for å åpnes. Dette er rettet i og kaiporten åpnes nå automatisk ved utløsning av brannalarmen. Ved forrige øvelse ble det oppdaget at bakke rømningsvei (dør) mot kaia ble ikke åpnet automatisk da alarmer gikk. Dette er nå rettet opp i og døren åpnes automatisk.
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker e.l. tilfredsstillende?	x		Hva virker ikke: Forrige øvelse lukket ikke dør i trapp opp til andre etasje seg automatisk. Dette er nå utbedret ved å sette inn dørpumpe.
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *)

Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	x		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	x		
Fungerte rapportering til møteplass?	x		
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/evaluering?	x		Kun muntlig.
Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	x		FOBTOT §3-3
Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?		x	Ikke enda. Informasjon sendes til alle ansatte når dokumentene for branninstruks og utfyllende rutiner for evakuering er utarbeidet.
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		

Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensial:

- Fortsette å ha fokus på rutiner + øvelser.
- Gjennomføre en realistisk øvelse for vertene i 2021 (der de som er på jobb ikke er varslet i forkant).
- Revidere branninstruks til Polarmuseet og utfyllende rutiner for evakuering – De reviderte dokumentene skal være nært knyttet til «lokaleberedskapsplan» for UMAK fra 15. juni 2020.

***DELTAKERLISTE:**

Wanna Helnes, skrankeleder

Silje Gaupseth, daglig leder

Vilde Ørsje Utby, rådgiver

Benn Gjørán Johansen, driftstekniker (BEA) (Deltok på den praktiske delen)

Reidun Fiske Jenssen, museumsvert (Deltok på den praktiske delen)

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn